

面板温湿度控制器

型号：SH105H

用户手册


感谢您购买我们的面板温湿度控制器。

该款产品带蓝色背光显示，采用触摸按键设置湿度控制阈值，输出高电平控制信号，面板嵌入式安装结构，与温湿度控制的机电设备配套使用。

功能特性

- 温度测量范围：0~60℃，±1℃
- 湿度控制范围：10%~95%，±5%
- 触摸按键操作，蓝色背光液晶显示
- 湿度控制输出：3.3~5VDC、输出电流≤40mA
- USB控制接口端子：VDD、CON、GND
- 外接电源：3.3~5.5VDC
- 嵌入式面板安装尺寸：L93×W33
- 产品尺寸：L106×W36×H16


产品外形：



操作说明：

— 控制器与设备连接

本产品使用时需要将SH105H控制器USB控制线的三个端口（电源正极VDD、控制信号端口CON、电源地GND），控制器与被控制设备连接如下图：



— 转换温度显示单位

本产品默认温度显示单位℃，长按S键，直至℃/°F循环显示，松开按键，选择当前温度单位。

— 设置控制阈值

湿度控制阈值初始值为40%RH，用户可自由设置湿度控制阈值，步骤如下：按S键，湿度值“40%RH”闪烁；按下“▽”键减小，“△”键增加。设置完成后，再次按动S键确认。这时设定的湿度阈值停止闪烁，数据保存，返回到正常显示界面。

关于菲明格

浏览www.fmg-tech.com了解更多产品。

如有问题，请联系：sale@fmg-tech.com。